





Motor + vypínač (štandard)

L1 — 3 ▼
 — 2 ▲
 N — 1
 PE —

M-MU MOTOR

1. Modrá PE – ochranný vodič
2. Čierna
3. Hnedá

Motor + diaľkové (na vyžiadanie)

- 1 - Nulový vodič (N)
- 2 - Fázový vodič (L)
- 3 - Nezapojene
- 4 - Ochranný vodič (PE)